Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гудермесская средняя школа №10»

СОГЛАСОВАНО Председатель ЧРО ВОИ

Р.А. Аздаева

02» 09 2025E

СОГЛАСОВАНО Председатель ЧРО ООО ВОС

Thocher out of

2025г Чеченская региональная организация УТВЕРЖДАЮ Директор МБОУ «Гудермесская СШ №10»

Л.Л.Магомадова

Приказ № 105 20.10,2025.2

СОГЛАСОВАНО Председатель ЧРО ООО ВОГ

Д.С-Э.Идрисов

2025г.

Паспорт доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования (далее услуг)

с. Гудермес

Паспорт доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования (далее услуг)

1. Краткая характеристика объекта

- 1.1. Наименование (вид) объекта: объект образования
- 1.2. Адрес объекта: <u>366900, Чеченская республика</u>, <u>Гудермесский район, г. Гудермес,</u> Ул.Дадашова,91, г.Гудермес,
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- -Отдельно стоящее здание: 3 этажное 11514,6 кв.м.
- Наличие прилегающего земельного участка (да, нет); общая площадь земельного участка 29900 кв. м, площадь земельного участка, свободного от построек 0.
- 1.4. Год постройки здания 2018, год последнего капитального ремонта 2018;
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: 2030.
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гудермесская средняя школа №10» Гудермесского района, МБОУ «Гудермесская СШ №10»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 366900, Чеченская республика, Гудермесский район, г. Гудермес, Ул. Дадашова, 91, г. Гудермес.
 - 2. Характеристика деятельности организации на объекте
 - 2.1.Сфера деятельности: оказание услуг в сфере образования. Дополнительная информация: среднее общее образование, реализация образовательных программ начального общего, основного и среднего общего образования.
- **2.2.** Плановая мощность: количество обслуживаемых- 1567 человек, вместимость 720 чел..
- 2.3. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в том числе проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): на объекте, на дому.

- **2.4.** Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети школьного возраста 6–18 лет.
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: (инвалиды, использующие для перемещения кресло-коляску (К), инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата (О); нарушениями зрения (С), нарушениями слуха (Г), нарушением умственного развития (У)): с нарушениями зрения

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.

Обучающиеся, проживающие на территории города Гудермес доставка осуществляется самостоятельно.

- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 0 м
- 3.2.2 время движения (пешком): 5-10 мин
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да
- 3.2.4 Перекрестки: **нерегулируемые**; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; **нет**
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; **нет**
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

Объект признан условно доступным для инвалидов с нарушениями опорнодвигательного аппарата, с умственными нарушениями, для инвалидов, передвигающихся на креслах колясках и для инвалидов с нарушениями слуха, временно недоступным для инвалидов по зрению в связи с отсутствием звуковой информации на пешеходных переходах, отсутствие обустройства пешеходных переходов тактильными направляющими.

III. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта

Объект относится к категории приоритетных сфер жизнедеятельности. В связи с тем, что исследуемый объект не предполагается к реконструкции, применяется принцип «разумного приспособления» - адаптации объекта для обеспечения доступности инвалидам и другим МГН.

На момент обследования обслуживание детей-инвалидов в образовательном учреждении не осуществляется.

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	2	3
1	Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	Имеются, не оформлены согласно ГОСТУ
2	Сменные кресла-коляски	Не имеются
3	Адаптированные лифты	Имеются
4	Поручни	Ecm
5	Пандусы	Имеются, на эвакуационных пандусах угол уклона не соответствует нормативам.
6	Подъемные платформы (аппарели)	Отсутствуют
7	Раздвижные двери	Hem
8	Доступные входные группы	Нет информации об объекте, выполненной шрифтом Брайля на входной двери -нет противоскользящего покрытия на входной площадке и пандусе -нет контрастной маркировки на крайних ступеньках входной лестницы и контрастных наклеек на всех полотнах стеклянных витражах -На входной двери не устройства задерживающее закрывание двери (доводчик)
9	Доступные санитарно-гигиенические помещения	Есть -не установлен знак доступности на дверях, нет кнопки вызова и крючка для трости -Нет таблички по шрифту Брайля на дверях
10	Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	Ширина входной двери — 120 см., ширина дверей в здании — 90 см.,

11	Наличие на объекте надлежащего размещения оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения.	Есть частично
12	Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информациизнаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Есть частично.
13	Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	Hem
14	Предупреждающие тактильно-контрастные указатели	Hem
15	Пути движения на территории	Тротуар для пешехода есть
16	Место отдыха	Для отдыха на территории школы установлены скамейки.

IV. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг

№ п/ п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги
1	Наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	нет
2	Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	

3	Проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	Да
4	Наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	нет
5	Предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником ОО	Есть
6	Предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдо-тифлопереводчиков	взаимодействия и сотрудничестве
7	Соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	
8	Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	Hem
9	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	Нет
10	Адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	-
11	Обеспечение предоставления услуг тьютора	Отсутствует
12	Иные	Нет

V. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимым для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ,	**************************************
	необходимым для приведения порядка предоставления услуг в	
	соответствие с требованиями законодательства Российской	Сроки
	Федерации об обеспечении условий их доступности для	
	инвалидов	

- International	Прилегающая к объекту территория:	2027 г.
	- Установка визуальной и тактильной информации,	
	тактильных направляющих на пути движения по	
Columbia de Maria de Calvilla	прилегающей территории к зданию и ко входу здания.	
	Снизить бордюры на переходах ко входу, к	
Carlo di propinsi	эвакуационным выходам.	
2	Входная зона:	2027 г.
	-Перед входом в здание обеспечить информацию о	
estivina iligiture essivina	наименования учреждения, о режиме работы (п 6.5.9	
Philisanni, († 1788 destinad	СП 59.13330.2016, выполненную шрифтом Брайля	
A le medito abbi citação o Glava ^(C) (g	-Установка светового и звукового маячков, установить	
Commission of Commission	ТНУ перед входной дверью	
C. C. Annie C. Marie	- Обеспечить наличие локального предупреждающего	
The sales produced the	указателя «Внимание, по ходу движения-дверь в здание	
A Secretarial Daylor	или сооружение». (Выполняется на расстоянии ширины	
Marine Province Control	открывающего полотна двери от положения двери в	
of this survival Asia State	закрытом состоянии.(ГОСТ Р 52875-2018).	
NO. JOSEPH READERS OF	-Установить антискользящее покрытие на пандусе и на	
	входной площадке.	
refreshing the scale of	-Установить контрастную маркировку на крайних	
is a subsection of the contract of the contrac	ступеньках лестницы и на стеклянных витражах	
	(желтые наклейки на каждом стеклянном полотне)	
CONTRACT TO STREET	Установить наружное вызывное устройство или	
	средство связи с персоналом в доступном месте перед	
	входом (п.5.1.13.6.1.1.СП 59.13330.2020)	-
A MORAL OF PULL AND A POPULATION AND A P	-Установить доводчик в дверях.	
	- Снизить угол уклона пандуса и заменить поручни на	
	пандусе в соответствии нормативами (СП 59.13330.2020)	
3	Пути движения по зданию и эвакуационные пути:	2027 г.
	Установить перила с 2-х сторон и контрастную	
	маркировку на ступеньках лестничных маршей на	
Service Control	верхние этажи.	
, in the second	-Обеспечить наличие информационной таблички,	
	п.5.1.3 СП 59.13330.2020, у помещений доступных для	,
	инвалидов кабинетов на высоте 1,3 м от уровня пола, на	,
entral de la	расстоянии 0,1 м от дверного проема со стороны ручки.	
P (1) 1 (1)	В помещениях и на всем протяжении путей движения	
To the detail of the control of the	необходимо оборудовать таблички	,
T I I A A A A A A A A A A A A A A A A A	(в т.ч. световые оповещатели) с указанием направления	

	установку светового сигнализатора школьного звонка, а также световой сигнализации об эвакуации в случае чрезвычайных ситуаций. Санитарно-гигиенические помещения: -доадаптировать санузел согласно нормативу: -установка кнопкой вызова, установка тактильных обозначений, знак доступности на дверях (СП 59.13330.2020 и ГОСТ 51261-2022). Рядом с дверью установить информацию шрифтом	2027 z.
	установку светового сигнализатора школьного звонка, а также световой сигнализации об эвакуации в случае чрезвычайных ситуаций. Санитарно-гигиенические помещения: -доадаптировать санузел согласно нормативу: -установка кнопкой вызова, установка тактильных обозначений, знак доступности на дверях (СП	2027 z.
	установку светового сигнализатора школьного звонка, а также световой сигнализации об эвакуации в случае чрезвычайных ситуаций. Санитарно-гигиенические помещения: -доадаптировать санузел согласно нормативу: -установка кнопкой вызова, установка тактильных обозначений, знак доступности на дверях (СП	2027 z.
5	установку светового сигнализатора школьного звонка, а также световой сигнализации об эвакуации в случае чрезвычайных ситуаций. Санитарно-гигиенические помещения: -доадаптировать санузел согласно нормативу: -установка кнопкой вызова, установка тактильных	2027 z.
5	установку светового сигнализатора школьного звонка, а также световой сигнализации об эвакуации в случае чрезвычайных ситуаций. Санитарно-гигиенические помещения: -доадаптировать санузел согласно нормативу:	2027 z.
5	установку светового сигнализатора школьного звонка, а также световой сигнализации об эвакуации в случае чрезвычайных ситуаций. Санитарно-гигиенические помещения:	2027 z.
	установку светового сигнализатора школьного звонка, а также световой сигнализации об эвакуации в случае чрезвычайных ситуаций.	2027 z.
erialism kan	установку светового сигнализатора школьного звонка, а также световой сигнализации об эвакуации в случае	
	установку светового сигнализатора школьного звонка, а	
of materials and a pro-large databases	estyra be been nowementally estedyen integremental	*
	слуха во всех помещениях следует предусмотреть	
1000	колясочников. Для учащихся инвалидов с нарушением	
mercanical and a second	местА для детей с нарушением слуха и зрения для	
Annual V. prefer his real free	-Оборудовать Аудио-тифлооборудованием учебнЫе	
Cartanaly appropriate	пороги в дверях.	
and the same of th	направляющих полос в кабинеты и классы, снизить	
	-Установка тактильных табличек на дверях и	
ent and Light Name and	посещения объекта):	- UNIO L1
4	Зона целевого назначения здания (целевого	2028 z.
the contract of the contract of	площадках, на пандусах переделать поручни согласно нормативам (СП 59.13330.2020).	
April 10 to pre-september 10	противоскользящее покрытие на лестничных	
National Act authorized to	-Сделать на эвакуационных выходах	
The second secon	дверей внутри объекта.	
A service of the serv	эвакуационных выходов и на стеклянных полотнах	
Committee Canada Characteristic	маркировку на крайних ступеньках лестниц	
P. D. Land P. C. Land	- установить доводчики в дверях и контрастную	
Washing to the same of the sam	снизить порог на эвакуационных выходах.	,
10 A 2 A 2 A 2 A 2 A 2 A 2 A 2 A 2 A 2 A	защиты. Эвакуационные пути и выходы»:	
	п.6.2.23 СП 59.13330.2020 «Системы противопожарной	
ST POTENTIAL TOTAL	инвалидов в соответствии с требованиями п.6.2.19,	
management of the state of the	Обеспечить доступность выходов из здания для	
State of the state	59.13330.2016).	
State of the state	эвакуации людей с инвалидностью л.6.5.2 п.6.5.3 СП	
1,000,000,000,000	Отразить на плане эвакуации пути движение при	
of contract and an in-	Продублировать план эвакуации шрифтом Брайля,	
	59.133330.2020 П.6.5.1., П. 6.5.5.)	
	движения к эвакуационным выходам для детей с инвалидностью согласно требованиям (СП	
	прижения к эвакуанионным выхолам лля летей с	

	Брайля и на дверях знак доступности для инвалидов.	
and constitution of the same o	(СП 59.13330 "СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и	
	сооружений для маломобильных групп населения").	
demonstrate and demonstrate an	Кнопка вызова в санузле для инвалидов должна быть	
are description of the second	оборудована обязательно. Высота её расположения —	,
And a second of the section of the second of	90 сантиметров от пола. Она непременно находится в	
entrans in syntilities and	зоне доступности от сантехнического оборудования.	
6	-Установить наземные указатели согласно ГОСТ Р	До 2029 г.
	52875-2018 «Указатели тактильные наземные для	
and the formation of	инвалидов по зрению».	
	-Установка световых и звуковых маячков, звукового оповещения.	
	-Дублирование наглядной информации на всех	
	зонах	
m harmy statement	Тактильные устройства	,
diameter (name to	- направляющие поручни в коридорах,	
of professional distribution of the control of the	- рельефные обозначения на поручнях, изменяемый	
orente for Article country	тип покрытия пола (по фактуре, по цвету) перед	
and development (Special	препятствиями и местом изменения направления	
and the second	движения поворотами коридоров и т.п.).	
contact programmy and a	Визуальные и акустические устройства и	
and a filtral filtralian	средства информации:	
	- различные специально освещаемые указатели в	
The second secon	виде символов и пиктограмм с использованием	
the first of the same and	яркого цвета, контрастного по отношению к	
	фоновой поверхности;	
	- контрастное цветовое обозначение входов.	
7	Пути движения к объекту:	2027 г.
After the section of C	-Установить средства информации: - звуковые	
Mary troubles	маяки при входах, пересечениях путей движения,	
THE STREET STREET	тактильные направляющие сделать уклон на бордюрах с тротуара на проезжую	
and the second second	часть.	
signaturi trisi Prischa der sa	-выделить и оформить по ГОСТу парковочные места	
- and	для инвалидов, снизить бордюрный камень с парковки	
	на тротуар.	

VI. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	A
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	A
4.	с нарушениями зрения	ВНД
5.	с нарушениями слуха	ВНД
6.	с нарушениями умственного развития	A

^{* -} указывается один из вариантов: «А» (доступность всех зон и помещений – универсальная), «Б» (доступны специально выделенные участки и помещения), «ДУ» (доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно), «ВНД» (не организована доступность)

VII. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

No II	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
Violence	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (Г,У,О) ДЧ-И (К,С)
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (О,К,Г, У) ДЧ-И (С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (О, У) ДЧ-И (К,С,Г,)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (К,О,У) ВНД (Г, С)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (К,О,У, Г) ДУ (С)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (К,О,У) ДУ - (С,Г)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (К,О,Г,У) ДУ - (С)

^{**} Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

VIII. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан полностью доступным для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с умственными нарушениями, для инвалидов, передвигающихся на креслах колясках; частично доступно для инвалидов с нарушениями слуха, недоступно для инвалидов с нарушениями зрения.

Полная доступность объекта для всех категорий может быть обеспечена при организации обучения специалистов, по оказанию необходимой квалифицированной помощи МНГ (знание специфики различных групп инвалидности и влияние ее на способность передвижения внутри помещений, на прилегающих территориях; умение использовать специальную технику при оказании помощи МНГ),

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с умственными нарушениями должна быть размещена информация об объекте и оказываемых им услугах простыми, доступными словами (фразами).

Для обеспечения **полной доступности объекта** для **инвалидов с нарушениями слуха** необходимо организовать сурдоперевод и/или другие технические средства адаптаций при оказании услуг.

Обеспечение доступности для инвалидов с нарушениями зрения может решаться путём оказания ситуационной помощи на всех зонах, что обеспечит условную доступность объекта; при комплексном развитии системы информации на объекте с использованием контрастных и тактильных направляющих на всех путях движения, в т.ч. на прилегающей территории, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией может быть достигнута полная доступность объекта для инвалидов с нарушениями зрения.

По функциональным зонам проведены следующие мероприятия:

Территория, прилегающая к зданию (участок):

вход на территорию адаптирован для инвалидов в кресло-колясках. Нет достаточной информации для людей с нарушением зрения. Отремонтированы подходы к объекту (установлено декоративное ограждение выполняющее направляющую функции, устранены неровности дороги); выделены места отдыха

(установлены скамейки). Выделены места для парковки инвалидов, но не оформлены соответствующими международными символами.

Вход (входы) в здание: не адаптирован для людей с нарушением зрения. эвакуационные выходы не оснащены доводчиками;

Путь (пути) движения внутри здания:

Коридоры широкие

• дверные проемы соответствуют требованиям ширины рабочего полотна не менее 90 см.;

Санитарно-гигиенические помещения: в основном адаптированы, установлены опорные поручни рядом с санузлом, есть достаточное место для разворота кресло-коляски.

Система информации на объекте:

Планируется провести на всех структурно-функциональных зонах, начиная с прилегающей территории своевременное аппаратуру визуальной, акустической и тактильной информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения (информационные указатели, рельефные (тактильные) полосы, малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы, и т. д.) (п. 5.5 СП 59.13330.2012).

IX. Проведение ремонтных работ на объекте будут осуществляться с учетом требований постановления Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2011 г. № 605 «Об утверждении свода правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2012)».

- Пернод проведения работ: до 2029 года

<u>Ожидаемый результат</u>: доступность объекта маломобильным группам населения.

-Информация (паспорт доступности) будет размещен на сайте МБОУ «Гудермесская СШ №10».

6. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании акта обследования объекта от «17» октября 2025 года комиссией, состав которой утвержден приказом директора МБОУ «Гудермесская СШ№10» №120 от 16.10.2025 г.. (Акт прилагается).

МБОУ «Гудермесская СШ№10» оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в Паспорт доступности объекта и предоставляемых на нем услуг с учетом финансирования и потребности в предоставлении услуг на качественно новом уровне с учетом изменения федерального и регионального законодательства.